状態表

G 104

初年度登録	車名	ドア	形状	型式
平成28年12月	ｷﾞｶﾞ	2	ｱﾙﾐｳｲﾝｸﾞ	QKG-CYJ77BA

グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員
13.6ｔ 8×4 ｱﾙﾐｳｲﾝｸﾞ 総輪ｴｱｻｽ	9830 cc	13600 kg	24940 kg	2人

評価点	
内装	外装

車歴	シフト
事業用	F7

車検	冷房	燃料
	AAC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	317104 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
ｼﾃｲ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
13340 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

装備品			
■パワ-ステアリング	■パワーウインド	□サンルーフ	□アルミ
□テレビ	□カーステレオ	□リアスポイラー	■ＣＤプレイヤー
□ナビゲーション	■バックカメラ	□ＭＤコンポ	□ムーンルーフ
■エアバック	□革シート	■ＡＢＳ	□ワンオーナー
■ＥＴＣ	□禁煙車	□パワーシート	□４ＷＤ
□３列シート	□フルエアロ	□フロアマット	□社外マフラー
■キーレスエントリー			

後送品申告欄			
□新車保証書	□ラジコン	□スタンバイコード	□モニター
□リモコン	□キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本ﾌﾙﾊｰﾌ			

車体No	CYJ77B-7003981			
登録No				

諸元	長さ 1194 cm	幅 249 cm	高さ 377 cm

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ２４５／７０Ｒ１９．５
燃料タンク３００Ｌ×２個　３８０ＰＳ
総輪エアサス　純正エアディフレクター
センタースロットル付５方開
内寸９６０×２４１×２６５


◎ セールスポイント記入欄

日本ﾌﾙﾊｰﾌ　DKL　W0DK032
フロアマット&バイザー　ＡＭ／ＦＭ／ＣＤ
キーレス　ＨＳＡ　フォグランプ　ＥＴＣ
電格ミラー＆ヒーター＆ワイパー　ＡＳＲ
車線逸脱警報装置　衝突被害軽減ブレーキ
オートクルーズ　ＭＴリターダ　デフロック
アイドリングストップ　室内蛍光灯&カーテン
運転席エアサスシート＆肘掛　タイヤ止め２個
サイドマーカー５対　左右路肩灯
左右セイコーラック２対
アルミ製サイドガード
ステンレス製Ｒフェンダーカバー
右シャシＲステンレス製工具箱
右シャシ中央＆左シャシＲ４連タイヤチェーンフック

◎ 不具合箇所・注意事項

ラッシングレール２段（70cm 150cm）
荷室内ＬＥＤ灯４個　床フック９対

ハンドルスレ　ダッシュボードキズ
小物入れケース欠穴　左ドアミラーキズ
Ｆガラス飛び石表面かけ　キーレス１個のみ
左右Ｒピラー＆左右Ｒアオリステッカー跡小
左右泥除けフラップ切れ
荷室板スリキズ・ケズレ
ウイングセンタービームシート補修跡



スペア　あり　ジャッキ　なし　工具：　なし