状態表　H 458

初年度登録	車名	ドア	形状	型式
令和3年3月	ｴﾙﾌ	2	ﾚｲｼﾞｳﾚｲﾄｳ	2PG-NLR88AN

グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員
1.85t　FFL　標準　低温冷凍車　ｽﾀﾝﾊﾞｲ付	2990　cc	1850　kg	4985　kg	3人

評価点	
内装	外装

車歴	シフト
自家用車	F5

車検	冷房	燃料
令和9年3月	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	70458　Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
ｼﾛ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎　走行に関する補足事項

タイヤサイズ　１９５／７５Ｒ１５
外気２５℃時１．５時間で－７℃確認
サイドマーカー２対

◎　セールスポイント記入欄

<箱>日本フルハーフ　GM06 E2E2685
<冷凍機>サーモキング　1E42143G02 AKCE000275
±30℃設定　スタンバイ付(コード有)
内寸　３３０×１６４×１７５(１７８)
R入口　１６４×１７４
箱厚み8cm　R観音扉＆90度ｽﾄｯﾊﾟｰ付　床ｽﾃﾝﾚｽ
すのこ付き(3cm)　仕切り扉付（脱着可）
左ｻｲﾄﾞｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ(81cm×161cm)
ﾘｱ&ｻｲﾄﾞﾄﾞｱｶｰﾃﾝ付　水抜き穴前後
ﾗｯｼﾝｸﾞﾚｰﾙ2段（63cm/123cm)＆ﾍﾞﾙﾄ2個

ﾌﾛｱﾏｯﾄ&ﾊﾞｲｻﾞｰ　集中ﾄﾞｱﾛｯｸ　左電格ﾐﾗｰ
ETC2.0ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀｰ　ｱﾄﾞﾌﾞﾙｰ　HSA　ASR
車線逸脱警報装置　衝突被害軽減ﾌﾞﾚｰｷ
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ　ﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ　室内蛍光灯

◎　不具合箇所・注意事項

フロントガラス飛び石かけ
室内キズ　ドアトリム色あせ
シガーライター壊れ
ドリンクホルダー部品欠(壊れ)
左シートコゲ穴1個　右シートコゲ穴2個
ドアミラーキズ　左右ドアステッカー跡
箱内キズ,ヘコミ
サイドドア枠ゴム切れ
サイド,リアカーテン一部切れ
下回りS1　スペアキーなし


装備品			
■パワーステアリング	■パワーウインド	□サンルーフ	□アルミ
□テレビ	□カーステレオ	□リアスポイラー	□ＣＤプレイヤー
□ナビゲーション	■バックカメラ	□ＭＤコンポ	□ムーンルーフ
■エアバック	□革シート	■ＡＢＳ	□ワンオーナー
■ＥＴＣ	□禁煙車	□パワーシート	□４ＷＤ
□３列シート	□フルエアロ	■フロアマット	□社外マフラー
□キーレスエントリー			

後送品申告欄			
□新車保証書	□ラジコン	□スタンバイコード	□モニター
□リモコン	□キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
サーモキング			

車体No	NLR88-7006965			
登録No				

諸元	長さ	526　cm	幅	187　cm	高さ	283　cm



スペア　あり　ジャッキ　あり　工具：　あり