

状態表

H 659

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年6月	7オード	2	レイトウ	TKG-FRR90T2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.7t ワイトベアットレス アサ 低温冷凍車 RI	5190 cc	2700 kg	7990 kg	2人	外装

車歴	シフト
自家用車	FAT
車検	冷房
	AAC
走行区分	走行距離
	278659 Km
燃料	修復歴
軽油	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
シ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 225 / 80 R17.5 アルミホイール装着 Rエアサス 燃料タンク 200L 210PS 内寸 598 × 228 × 205 外気 24℃時 2時間で -15℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F161957 2016年5月 厚み8cm <冷凍機>東プレ ±30℃設定 XV42LSC-U フロアマット&バイザー 社外メモリーナビ&ワンセグ&DVD&CD キーレス HSA フォグランプ ETC 電格ミラー&ヒーター&左右電動角度調整 デジタコ ドライブレコーダー 室内蛍光灯 バックモニター 消火器1個 タイヤ止め2個 右シャシ工具箱 サイドマーカー4対 左路肩灯 左シャシR3連タイヤチェーンフック R門枠中央ジョルダー入れケース 左スライド式サイドドア 右シャシ中央スタンバイ付き (コード欠) R扉90度ストッパー付

◎ 不具合箇所・注意事項
荷室床アルミシステムフロア 荷室LED灯3個 水抜き穴F1対 ラッシングレール2段&ベルト1個 ジョルダーレール4列&ジョルダー付 ダッシュボードキズ 左ドア灰皿壊れ 右シート下コゲ跡多数&穴1カ所 (1cm) Fガラス飛び石1カ所修理必 左右Rフェンダーフラップ欠 左右箱ステッカー跡 荷室内キズ&一部ワレ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☒ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2016 年		

車体No	FRR90-7091616
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	821 cm	249 cm	327 cm

(8 mm) [8 mm] A2 [8 mm] (8 mm)



[6 mm] [6 mm] [8 mm] [8 mm]
[6 mm] [6 mm] [8 mm] [8 mm]

スペア あり ジャッキ なし 工具: なし