

状態表

G 634

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年2月	ギガ	2	アルミワゴン	2PG-CYJ77C	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
13.7 t 8×4 アルミワゴン Rエアサス	9830 cc	13700 kg	25000 kg	2人	外装

車歴		シフト	
事業用		F7	
車検	冷房	燃料	
令和4年2月	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	364643 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
13340 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 245/70R19.5 スタッドレスタイヤ装着 380 p s ※4 軸のみミックス Rエアサス 燃料タンク 300 L × 2 個 純正エアディフレクター付

◎ セールスポイント記入欄
日本フルハーフ CKL V00CN995 内寸 965 × 241 × 265 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA フォグラップ ETC 電格ミラー&ヒーター&ワイパー リターダー ECONO バックモニター デジタコ アイドリングストップ 車線逸脱警報 衝突被害軽減ブレーキ 横滑り防止装置 運転席肘掛 消火器 1 個 室内蛍光灯&カーテン付 タイヤ止め 2 個 サイドマーカー 5 対 左右路肩灯 左右セイコーラック 2 対 ステンレス製 R フェンダーカバー 左右シャシ R ステンレス製工具箱 左右シャシ R 4 連タイヤチェーンフック

◎ 不具合箇所・注意事項
センタースロットル付 5 方開 荷室内 LED 灯 4 個 床フック 9 対 ラッシングレール 2 段&バー 2 本 ダッシュボードキズ シガーライター欠 センターコンソールふたビス穴 4 カ所 F ガラス飛び石 1 カ所修理必 左ドアミラー&カバー欠 左右リアステップ跡 左ウイング F 三角コーナー曲がり マフラー遮熱板キズ・ヘコミ 荷室内板スリキズ・ケズレ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CD プレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MD コンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルハーフ			

車体No	CYJ77-7001586
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	1198 cm	249 cm	378 cm

[6 mm][6 mm] A1 [5 mm][5 mm]



[5 mm][5 mm] [5 mm][5 mm]
[6 mm][6 mm] [5 mm][5 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり