

状態表

H 998

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年4月	IL7	2	レイトウ	TPG-NJR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	
1.95 t FFL 4WD 標準 低温 冷凍車 左サイドドア	2990 cc	1950 kg	4950 kg	2人	内装 外装

車歴		シフト	
自家用車		F5	
車検	冷房	燃料	
	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	221998 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 205/70R16 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク 63 L 外気 27℃時 1 時間で -15℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F151149 2015年4月製 厚み8cm <冷凍機>東プレ ±30℃設定 XL22LOG-P 内寸 305×162×177 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ ETC キーレス HSA 電格ミラー フォグランプ ECONO 室内蛍光灯 バックモニター 2WD/4WD切り替えスイッチ サイドマーカー 2対 左シャシR3連タイヤチェーンフック 左スライド式サイドドア 荷室床キーストン 荷室LED灯 2個 水抜き穴前後 2対 荷室中央ファン付仕切り扉付(脱着可能)

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ キーレス作動不良 左右ドアミラーキズ 右シート下コゲ跡多数&穴1カ所(1cm) Fガラス飛び石表面かけ 右テールレンズ赤ヒビ 左右Rフェンダーフラップ一部切れ シャシフレーム一部サビ EGタペットオイルにじみ跡 左右ドア&箱三面ステッカー跡 荷室内キズ・ヘコミ 左箱上中央鍍金跡

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☐ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2015 年		

車体No	NJR85-7004297
登録No	

諸元	長さ	502 cm	幅	184 cm	高さ	284 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

[6 mm] [6 mm] [6 mm] [6 mm]



[6 mm] [6 mm] [6 mm] [6 mm]
[6 mm] [6 mm] [6 mm] [6 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり