

状態表

E 592

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成29年8月	レンジャー	2	ヒラクルン	QKG-FE7JLAA	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
7.6t ワイドヘッド付 2.9t 吊5段クルン アルミアリ	6400 cc	7600 kg	13990 kg	2人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F6	
車検	冷房	燃料	
	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	58592 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10400 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ265/70R19.5 燃料タンク200L 240PS アルミアオリ木平5方開 左右中間&R支柱脱着可能 ※令和3年8月クレーン年次点検済み

◎ セールスポイント記入欄
タダノ TM ZE365HR 2.93t 吊 41002501135 KC8027 2017年7月製 ラジコン フックイン 走行時ブーム前方格納 内寸549×234×79 フロアマット&バイザー 社外メモリーナビ&ワンセグ ETC 集中ドアロック ESスタート 電格ミラー フォグランプ エコラン バックモニター 右エアサスシート&肘掛 室内蛍光灯 別体タコグラフ 消火器1個 サイドマーカー5対 右シャシ中央工具箱 右シャシRステンレス製工具箱 ラッシングレール2段 前立て鳥居アルミ織鋼板張り

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ 右シャシRステンレス製工具箱ふたへコミ 左Rフレーム先フック部歪小 荷台内キズ


装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ C/Dプレイヤー ☒ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー
後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☒ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
タダノ	2017 年	5 段	29 t

車体No	FE7JLA-12965
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	942 cm	246 cm	301 cm

[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]



[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]
[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり