

状態表

H 283

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年7月	IL7	2	レイトウ	TPG-NPR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t 高床 ワイドロング 低温冷凍車 左サイドドア	2990 cc	2000 kg	5805 kg	3人	外装

車歴		シフト	
事業用		F6	
車検	冷房	燃料	
	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	232283 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/85R16 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク100L 外気22℃時2時間で F-18℃ R-7℃確認

◎ セールスポイント記入欄
箱>日本フルハーフ GME3 E1EF774 厚み8cm <冷凍機>デンソー SS22MN-SH2ELN1 CGA806 F-32℃~35℃・R-7℃~35℃設定 内寸474×199×188 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 集中ドアロック HSA 電格ミラー フォグランプ バックモニター ECONO 室内蛍光灯 ASR サイドマーカー2対 右シャシ中央工具箱 左スライド式サイドドア 箱各入口カーテン付 荷室床ステンレス 荷室LED灯3個 水抜き穴F1対 可動式仕切り扉 2室2エバ仕様

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ シガーライター欠 ダッシュボードキズ ビス穴11カ所&加工穴3カ所 小物入れケース欠穴 右シート下コゲ穴2カ所(5mm) Fガラス飛び石表面かけ ラジオアンテナ折れ 左右Rピラーステッカー跡 Fバンパー左はじ曲がり 左Fフェンダーフラップ切れ 荷室内キズ


装備品			
☒ パワーステアリング	☒ パワーウインド	☐ サンルーフ	☐ アルミ
☐ テレビ	☐ カーステレオ	☐ リアスボイラー	☐ C/Dプレイヤー
☐ ナビゲーション	☒ バックカメラ	☐ MDコンボ	☐ ムーンルーフ
☒ エアバック	☐ 本皮シート	☒ ABS	☐ ワンオーナー
☐ ETC	☐ 禁煙車	☐ パワーシート	☐ 4WD
☐ 3列シート	☐ フルエアロ	☐ フロアマット	☐ 社外マフラー
☐ キーレスエントリー			
後送品申告欄			
☐ 新車保証書	☐ ラジコン	☐ スタンバイコード	☐ モニター
☐ リモコン	☐ キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
フルハーフ/ソ			

車体No	NPR85-7079549		
登録No			

諸元	長さ	幅	高さ
	684 cm	221 cm	301 cm

[5 mm] [5 mm] [5 mm] [5 mm]



[6 mm] [6 mm] [6 mm] [6 mm]
[6 mm] [6 mm] [6 mm] [6 mm]

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり