

状態表

H 881

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年8月	IL7	2	レイトウ	TPG-NPR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t 高床 ワイドワゴン 低温冷凍車 左 SD 2室2人仕様	2990 cc	2000 kg	5865 kg	3人	外装

車歴	シフト
事業用	FAT
車検	冷房
	AC
燃料	軽油
走行区分	走行距離
	283881 Km
修復歴	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/85R16 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク100L 外気28℃時1時間で F-15℃ R-7℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>日本フルハーフ GME3 E1EG177 厚み8cm <冷凍機>デンソー SS22MN-SH2ELN1 CGA806 F-32℃-35℃ R-7℃-35℃設定 内寸474×199×188 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス 電格ミラー バックモニター 室内蛍光灯 ASR サイドマーカー2対 タイヤ止め2個 右シャシR工具箱 左スライド式サイドドア 箱各入口カーテン付 荷室床ステンレス 荷室LED灯3個 水抜き穴F1対 可動式仕切り扉 2室2人仕様

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ&ビス穴11個・加工穴2個 小物入れケース欠穴 室内蛍光灯レンズヒビ Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ 左右Rピラーステッカー跡 EGタペットオイルにじみ跡小 箱各カギ開閉不調(オートロック?) 荷室内キズ・ヘコミ

装 備 品			
☒ パワーステアリング	☒ パワーウィンド	☐ サンルーフ	☐ アルミ
☐ テレビ	☐ カーステレオ	☐ リアスボイラー	☐ CDプレイヤー
☐ ナビゲーション	☒ バックカメラ	☐ MDコンボ	☐ ムーンルーフ
☒ エアバック	☐ 本皮シート	☒ ABS	☐ ワンオーナー
☐ ETC	☐ 禁煙車	☐ パワーシート	☐ 4WD
☐ 3列シート	☐ フルエアロ	☐ フロアマット	☐ 社外マフラー
☒ キーレスエントリー			
後送品申告欄			
☐ 新車保証書	☐ ラジコン	☐ スタンバイコード	☐ モニター
☐ リモコン	☐ キーレス		
上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
フルハーフデント			

車体No	NPR85-7079986
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	684 cm	221 cm	300 cm

