

状態表

H 376

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年12月	フォワード	2	レザウレイト	2PG-FRR90S2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
3.25 t ワイトベクトレス 低温冷凍車 左 サイドドア	5190 cc	3250 kg	7990 kg	2人	外装

車歴		シフト	
事業用		F6	
車検	冷房	燃料	
	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	105376 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ225/90R17.5 アルミホイール装着 燃料タンク100L 210PS 外気22℃時2時間で-18℃確認 内寸496×229×199

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ H183344 2018年11月製 厚み8cm <冷凍機>東プレ ±30℃設定 XV42LCC-U フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー ETC フォグランプ デジタコ バックモニター ASR 車線逸脱警報 衝突被害軽減ブレーキ ECONO 室内蛍光灯&カーテン タイヤ止め2個 右シャシR工具箱 サイドマーカー3対 左右路肩灯 左開閉式サイドドア R扉90度ストッパー付 荷室LED灯3個 水抜き穴前後2対 ジョルダーレール4列&ジョロダー付 荷室床キーストン

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ 右シート下コゲ跡3カ所 (1cm 5mm×2) 左右Rピラステッカー跡 荷室内キズ・ヘコミ 左R扉90度ストッパー曲がり&固定不良

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ C/Dプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2018 年		

車体No	FRR90-7136863
登録No	

諸元	長さ	722 cm	幅	249 cm	高さ	333 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

[6 mm] [6 mm] U2 A2 [6 mm] [mm]



[6 mm] [5 mm] [5 mm] [6 mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり