

状態表

H 345

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成29年3月	IL7	2	レザウレイトウ	TPG-NJR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.9t FFL 4WD 標準 低温冷凍車 左サイドドア	2990 cc	1900 kg	4970 kg	2人	外装

車歴		シフト	
自家用車		FAT	
車検	冷房	燃料	
	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	150345 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205 / 70 R 16 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク63L 外気31℃時2時間で-12℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ H163517 2017年3月製 厚み8cm <冷凍機>東プレ ±30℃設定 XV22LSC-P 内寸300×166×165 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 2WD/4WD切り替えスイッチ バックモニター ドライブレコーダー サイドマーカー1対 左シャシRスタンバイ付 (コード欠) 左スライド式サイドドア R扉90度ストッパー付 荷室灯2個 水抜き穴F1対 脱着式中間仕切り扉付 荷室床FRP&プラスチックのこ付
◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ センターBOXふたワレ 右シート下コゲ跡3カ所 (1mm 5mm) 右フロアマット&カーペット一部切れ Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ 荷室内キズ・ヘコミ 左右Rフェンダーフラップ切れ EGタペットオイルにじみ跡 左右ドア&Fパネル&箱ステッカー跡 シャシフレーム一部サビ


装備品
☒ パワーステアリング ☐ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☐ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☒ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー
後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2017 年		

車体No	NJR85-7005777
登録No	

諸元	長さ	502 cm	幅	188 cm	高さ	275 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

(mm) [9 mm) A1 (9 mm) [mm)



[9 mm) [9 mm) [9 mm) [9 mm)
[mm) [mm) [mm) [mm)

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり