

状態表

F 790

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年1月	デュトロ	2	ハネルバン	TKG-XZU710M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
4t 高床 ワイドロング パネルバン 左SD 格納PG	4000 cc	4000 kg	7940 kg	2人	外装

車歴	シフト
事業用	F6
車検	冷房
	AC
燃料	修復歴
軽油	なし
走行区分	走行距離
	195790 Km

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8820 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ225/80R17.5 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク100L

◎ セールスポイント記入欄
<箱>日本フルハーフ GAE4 E1E9096 厚み6cm <PG>極東 1000kg能力 CG1001D-B3MRA2 15T041154N カートストップ-8&17°付 リモコン付 左シャッターコード 内寸449×206×197 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス 電格ミラー ETC フォグランプ アイドリングストップ エコモード 室内LED灯 サイドマーカー2対 左路肩灯 右シャシ中央工具箱 箱前後換気口1対 左スライド式サイドドア 荷室LED灯3個 ラッシングレール2段 荷室床板張り加工

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ 左右ドアミラーキズ ダッシュボードキズ&ビス穴11カ所 ルームミラー欠 小物入れケース欠穴 グローブBOX内加工穴 右シート下コゲ穴多数(1mm8mm)&表皮はげ 左シート下コゲ穴1カ所(2mm) Fガラス飛び石表面かけ 左サイドガード曲がり 右Fポスト下部キズ・ヘコミALD 荷室内キズ・ヘコミ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☐ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー

後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
フルハーフ/極東			

車体No	XZU710-0012933
登録No	

諸元	長さ 653 cm	幅 223 cm	高さ 311 cm
----	-----------	----------	-----------

