

状態表

E 915

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成24年10月	デュトロ	2	ヒュ.クレーン	TKG-XZU710M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
3.5t 高床 ワイトリッパ 2.9t 吊4段ク -ン	4000 cc	3500 kg	7775 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F6
車検	冷房
	燃料
	AC
走行区分	走行距離
	修復歴
	314915 Km
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8820 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 215 / 70 R 17.5
燃料タンク 100L
R 3 年 4 月 クレーン 年次点検済み

◎ セールスポイント記入欄
タダノ TM ZE294HR 2.93t 吊 EY7455
410-475-01134 2012年10月製
ラジコン フックイン 未格納警報
内寸 346 × 208 × 38
フロアマット&バイザー
社外メモリーナビ&バックモニター連動
集中ドアロック ESスタート
電格ミラー フォグランプ
ETC アイドリングストップ
エコモード 室内LED灯
タイヤ止め2個 クレーン足場板2枚
左右セイコーラック 左シャシ中央工具箱
前立て鳥居鉄板張り&丸棒溶接
荷台床鉄板張り(元板右は1カ所ワレ)
埋め込みフック3対

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ
右フロアマット一部切れ
左シート下コゲ穴2カ所(5mm・1cm)
右シート下コゲ穴3カ所(3mm・1cm)
Fガラス飛び石1カ所修理必
左右ドアミラーキズ 左ドア脱着跡
装着タイヤ表記サイズ違い
左右ドアステッカー跡 上物クレーンキズ
シャシフレーム一部サビ小
アオリ内板スリキズ・ケズレ

装備品			
■パワーステアリング	■パワーウィンド	□サンルーフ	□アルミ
□テレビ	□カーステレオ	□リアスポイラー	□CDプレイヤー
■ナビゲーション	■バックカメラ	□MDコンボ	□ムーンルーフ
■エアバック	□本皮シート	■ABS	□ワンオーナー
■ETC	□禁煙車	□パワーシート	□4WD
□3列シート	□フルエアロ	□フロアマット	□社外マフラー
□キーレスエントリー			


後送品申告欄			
☐ 新車保証書	☒ ラジコン	☐ スタンバイコード	☐ モニター
☐ リモコン	☐ キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
タダノ	2012 年	4 段	29 t

車体No	XZU710-0004522
登録No	

諸元	長さ 617 cm	幅 218 cm	高さ 278 cm
----	-----------	----------	-----------

[9 mm] [9 mm] A1 [9 mm] [9 mm]



[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり