

状態表

H 594

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成29年4月	フォワード	2	レイトウ	TKG-FRR90T2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.9t ワイドヘッド付 低温冷凍車 左 SD R17PS	5190 cc	2900 kg	7980 kg	2人	外装

車歴		シフト	
事業用		F6	
車検	冷房	燃料	
	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	221593 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 225/80R17.5 アルミホイール装着 Rエアサス 燃料タンク 200L 210PS 荷室床キーストン 外気17℃時2時間で-16℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F163320 2017年3月 厚み8cm <冷凍機>東プレ ±30℃設定 XV72LOG-U 内寸616×226×201 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー フォグランプ バックモニター オートクルーズ ECONO IESC 車線逸脱警報 タイヤ止め2個 室内蛍光灯&カーテン 右エアサスシート&肘掛 サイドマーカー5対 左右路肩灯 右シャシステンレス工具箱 左開閉式サイドドア ラッシングレール2段 荷室LED灯4個 水抜き穴F1対 R扉90度ストッパー&入口カーテン付

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ 小物入れケース欠穴 右シート下コゲ跡5カ所&はじ表皮はげ Fガラス飛び石1カ所修理必 左右Rフェンダーフラップ切れ エアドライヤーオイルにじみ跡 装着アルミホイール一部キズ 荷室内キズ・ヘコミ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☐ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2017 年		

車体No	FRR90-7108624
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	879 cm	249 cm	321 cm

[4 mm] [4 mm] A2 U2 [4 mm] [4 mm]



[4 mm] [4 mm] A2 U2 [4 mm] [4 mm]
[4 mm] [4 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり