

状態表

H 420

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年6月	IL7	2	レイトウ	TRG-NLR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FFL 標準セミノン 車 左サド7ア	2990 cc	2000 kg	4985 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F5
車検	冷房
	AC
走行区分	走行距離
	113420 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	あり	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/75R15 燃料タンク75L 外気30℃時2時間で-12℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ HI61559 2016年5月 厚み8cm <冷凍機>東プレ ±30℃設定 XW22LSC-P 内寸327×167×173 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー ASR フォグランプ アイドリングストップ ECONO 室内蛍光灯 サイドマーカー2対 左スライド式サイドドア 左シャシRスタンバイ付(コード欠) R扉90度ストッパー付 箱各入口ビニールカーテン付 荷室床プラスチックのこ付 荷室仕切り扉付(脱着可能) 荷室LED灯2個 水抜き穴前後2対

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ 左ドア灰皿欠 キーレスケース取付ねじ欠 右シート下コゲ跡18カ所(1mm1cm) 右シート下コゲ穴1カ所(1cm) Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ 左テールレンズ赤ヒビ 左Rフェンダーフラップ切れ 右ドアステップケース一部ワレ EGタペットオイルにじみ跡 荷室内キズ・すのこ一部ワレ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ
☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー
☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ
☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー
☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD
☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー
☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター
☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2016 年		

車体No	NLR85-7023477
登録No	

諸元	長さ 544 cm	幅 188 cm	高さ 284 cm
----	-----------	----------	-----------

(mm) [3 mm] W1 (3 mm) [mm]



[6 mm] [6 mm] [5 mm] [5 mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり