

状態表

F 082

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成29年12月	IL7	2	アルミバン	TPG-NPR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FFL ワイトロング アルミバン 左サイドドア	2990 cc	2000 kg	5365 kg	3人	外装

車歴		シフト	
自家用車		FAT	
車検	冷房	燃料	
令和5年4月	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	379082 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/85R16 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク100L

◎ セールスポイント記入欄
日本フルハーフ DLK T2DL643 内寸447×208×215 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー ASR フォグランプ 室内蛍光灯 タイヤ止め2個 サイドマーカー2対 左路肩灯 左右シャシR3連タイヤチェーンフック R扉90度ストッパー付 荷室LED灯2個 ラッシングレール2段

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ 左右ドアミラーキズ ダッシュボードキズ&ビス穴5カ所 運転席シート下へたり&コゲ跡4カ所 Fガラス飛び石表面かけ バッテリーサイズ違い シャシフレーム一部サビ R扉90度ストッパー格納欠 荷室LED灯1個不灯 荷室内板スリキズ 右Fビラーヘコミ&脱着跡

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☐ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☐ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルハーフ			

車体No	NPR85-7074157
登録No	

諸元	長さ	650 cm	幅	218 cm	高さ	308 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

(mm) [9 mm] A2 [9 mm] (mm)



[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり

トラック市長岡店

〒 940-2101 新潟県長岡市寺島町857番地
TEL:0258-28-5831 FAX:0258-28-5832 担当