

状態表

H 128

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年2月	イル7	2	レザウレイト	TKG-NHS85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.5t FFL 4WD 低温冷凍車 左サイドドア	2990 cc	1500 kg	4475 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F5
車検	冷房
	AC
走行区分	走行距離
	194128 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 205/70R16 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク60L 外気3℃時1時間で-18℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東ブレ F145758 2015年1月 厚み8cm <冷凍機>東ブレ ±30℃設定 XL22LCC-P 2020年3月31日点検ステッカー張り 内寸304×162×151 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス ETC バックモニター 2WD/4WD切り替えスイッチ 室内蛍光灯 サイドマーカー2対 左スライド式サイドドア 荷室灯1個 水抜き穴前後2対 荷室床キーストン

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ 右シート下コゲ跡多数 右フロアマット一部切れ Fガラス飛び石表面かけ 左右Rフェンダーフラップ一部切れ 右テールレンズ赤ヒビ 左右ドア&箱三面ステッカー跡 EGタベットにじみ跡 シャシフレーム一部サビ 荷室内キズ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ
☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー
☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ
☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー
☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☒ 4WD
☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー
☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター
☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東ブレ	2015 年		

車体No	NHS85-7009076
登録No	

諸元	長さ 503 cm	幅 184 cm	高さ 259 cm
----	-----------	----------	-----------

[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]



[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]
[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり