

状態表

E 506

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成26年7月	レゾバー	2	ヒールン	LDG-GK8JRAA	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
10.1t 6×4 ワイトベッド付 アルミB 2.9t吊4段クレーン	7680 cc	10100 kg	19930 kg	2人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F6	
車検	冷房	燃料	
	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	139506 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
パール	あり	

リサイクル預託金	名義変更期限
10400 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ スタッドレスタイヤ装着 F255/70R22.5 R245/70R19.5 アルミアオリ木平三方開 280PS 山田車体工業 S14194 R支柱脱着可能

◎ セールスポイント記入欄
タダノ TMZE504H-R 2.93t吊 410-505-01134 EV0829 2014年7月製 ラジコン フック付 ※令和4年4月クレーン年次点検済 内寸675×235×99 70アマト&ハイクー AMFMラジオ 集中ドアロック ESスタート 電格ミラー エアコン フォグランプ デフォック 別体タコグラフ ドライブレコーダー オートクルーズ MTリターダー アイドリングストップ クレーン足場板2枚 室内蛍光灯&カーテン 運転席エアシート&肘掛付 サイドマーカー4対 左右路肩灯 燃料タンク200L キャブ左右ステンレス製はしご 左右セローラック 左右シャシ4連タイヤチェーンフック 左右シャシ中央&右シャシFRP製工具箱 前立て鳥居アルミ板張り&左右作業灯&埋め込みフック3個&左 右ステンレス製はしご&工具箱
◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルすれ ダッシュボードキズ 右ドア灰皿ふた壊れ Fガラス飛び石表面かけ シャシフレーム一部サビ 上物クレーンキズ 床板前方中央一部ケズレワレ穴


装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☐ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☐ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー
後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☒ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
タダノ	2014 年	4 段	2.93 t

車体No	GK8JRA-10265
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	992 cm	249 cm	339 cm

[5 mm] [5 mm] [5 mm] [5 mm]



[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]
[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]

スベア あり ジャッキ なし 工具: なし