

状態表

J 289

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成29年11月	IL7	2	コシヨサキョウ	TPG-NKS85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
0.5t FFL 4WD 9.7m高所作業車	2990 cc	500 kg	6315 kg	3人	外装

車歴	シフト
レンタ	F5
車検	冷房
令和8年10月	AC
燃料	軽油
走行区分	走行距離
	56289 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205/75R16 燃料タンク60L

◎ セールスポイント記入欄
アイチ SB10A 779679 2017年10月製 9.7m 2703h フロアマット&バイザー 社外メモリーナビ&フルセグ 社外メモリーナビバックモニター連動 キーレス ETC20 HSA 電格ミラー ECONO ドライブレコーダー 2WD/4WD切り換えスイッチ アウトリガー足場板4枚 タイヤ止め4個 右R100Vコンセント用電源ケーブル付 左R地上アースコード付 上物左右工具棚&右側はしご掛け付 FRP製バケット&首振り&作業灯1個 最大バケット積載荷重200kg

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ 左ドアミラーキズ 燃料タンクヘコミ シャシフレーム一部サビ EGタペットオイルにじみ跡小 左Fフェンダーフラップ欠 右Fフェンダーフラップ切れ 左工具棚内床一部サビ腐食

装備品
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング <input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド <input type="checkbox"/> サンルーフ <input type="checkbox"/> アルミ <input type="checkbox"/> テレビ <input type="checkbox"/> カーステレオ <input type="checkbox"/> リアスポイラー <input type="checkbox"/> CDプレイヤー <input checked="" type="checkbox"/> ナビゲーション <input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ <input type="checkbox"/> MDコンボ <input type="checkbox"/> ムーンルーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアバック <input type="checkbox"/> 革シート <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> ワンオーナー <input type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/> 禁煙車 <input type="checkbox"/> パワーシート <input checked="" type="checkbox"/> 4WD <input type="checkbox"/> 3列シート <input type="checkbox"/> フルエアロ <input type="checkbox"/> フロアマット <input type="checkbox"/> 社外マフラー <input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー

後送品申告欄
<input type="checkbox"/> 新車保証書 <input type="checkbox"/> ラジコン <input type="checkbox"/> スタンバイコード <input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> リモコン <input type="checkbox"/> キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
アイチ			

車体No	NKS85-7010341		
登録No			

諸元	長さ 479 cm	幅 181 cm	高さ 282 cm
----	-----------	----------	-----------

