

状態表

H 119

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成31年3月	デュトロ	2	レゾウレイト	TKG-XZU695M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FJL 4WD 標準ロング 中温冷凍車 左右サイドドア マルチPG	4000 cc	2000 kg	5960 kg	2人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F5	
車検	冷房	燃料	
	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	111119 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8820 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205/70R16 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク100L ハイルーフ 外気5℃時1時間で-5℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F190978 2019年1月 厚み5.5cm <冷凍機>東プレ -5℃ 30℃設定 XV32HSG-M <PG>極東 1000kg能力 G21001D-B3MRA2 18T128707N カートストップ-8t付ガード 左シャシRPGスイッチ&荷室内スイッチ付 内寸446×174×185 70アマット&バグ- 社外オーディオ イコト ETC 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ フォグランプ ESスタート バックモニター ドライブレコーダー 左右電格ミラー&カメラ&電動角度調整 TRC 室内LED灯 サイドマーカー2対 左右路肩灯 左シャシ中央工具箱 左シャシR3連タイヤチェーンフック 左右スライド式サイドドア 箱各入口カーテン付 右シャシR3タンク付(コト欠) R扉90度ストップ付

◎ 不具合箇所・注意事項
荷室LED灯3個 荷室床水抜き穴前後2対 ステンレス製ラッシングレール1段(90cm) 荷室床アルミ編鋼板 シャシフレーム防錆加工済 ハンドルすれ ダッシュボードキズ 左ドアミラーキズ 小 フラッシュ飛び石表面かけ 左右テールレンズヒビ シャシフレーム一部ヒビ 荷室内キズ一部エッジ曲がり 右Rエンダーカバー一部ヒビ 箱各穴三方刺さらない

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☒ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ/新明和			

車体No	XZU695-0004526
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	647 cm	194 cm	283 cm

{ 6 mm } { 6 mm } A2 { 6 mm } { 6 mm }



{ 6 mm } { 6 mm } { 6 mm } { 6 mm }

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり