

状態表

H 569

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和3年11月	レンジャー	2	レイトウ	2KG-FD2ABG	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.6t ワイドベツ付 低温冷凍車 R17	5120 cc	2600 kg	7960 kg	2人	外装

車歴	シフト
事業用	F6
車検	冷房
	AAC
走行区分	走行距離
	176569 Km
燃料	修復歴
軽油	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
ゴールド	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10900 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ225/80R17.5 アルミホイール装着 燃料タンク200L 240PS 外気10℃時2時間で-23℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>ラジックス V043H03 厚み8cm <冷凍機>三菱 ±30℃設定 TDI S50A-L2 内寸620×227×214 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス ESスタート フォグランプ 電格ミラー&ヒーター デジタコ ETC バックモニター エコモード TRC 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ 運転席エアサスシート&肘掛付 消火器1個 室内LED灯&カーテン付 タイヤ止め2個 右シャシ中央ステンレス製工具箱 ステンレス製サイドガード&Rフェンダー 左開閉式サイドドア R門枠中央ジョルダー入れケース

◎ 不具合箇所・注意事項
サイドマーカー5対 左右路肩灯 荷室床アルミ縞鋼板&ジョルダーレール4列 ラッシングレール2段(60cm、120cm) 荷室左右LED灯レール&水抜き穴F1対 ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ&1カ所ヒビ修理必 上物箱ステッカー跡 荷室内キズ・ヘコミ&エアリブ部欠

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
トランテックス/三菱			

車体No	FD2AB-126280
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	873 cm	249 cm	336 cm

[2 mm] [2 mm] [2 mm] [2 mm]



[3 mm] [3 mm] [3 mm] [3 mm]
[3 mm] [3 mm] [3 mm] [3 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり