

状態表

F 411

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和3年11月	ダ イ	2	アルバン	2RG-XZU710	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FJL ワイトロング アルバン 左サイド ア 垂直PG	4000 cc	2000 kg	5755 kg	3人	外装

車歴	シフト
レンタ	FAT
車検	燃料
冷房	軽油
走行区分	修復歴
走行距離 73411 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9110 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ20570R17.5 燃料タンク100L エアディフレクター付 (ウイング-Z)

◎ セールスポイント記入欄
<箱>北村 T21-5320 2021年9月製 <PG>新明和 800kg REV08-1103 S210800859 カートストップ付 左シャシR荷室内PGイッチコード付 内寸455×208×204 フロアマット ETC TRC 社外メモリーナビ&バックモニター連動 電動パーキングブレーキ アイドリングストップ 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ サイドマーカー2対 左シャシ中央工具箱 左スライド式サイドドア ラッシングレール2段 (60cm、140cm) 荷室LED灯2個 左右パネル埋め込みフック3対

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ多数 左ドアミラーキズ シャシフレーム一部サビ 荷室内板スリキズ 荷室内床板ペンキ塗り跡 左サイドパネル中央上部一部パッチ当て補修跡 左右Fポスト上部から1mルーフ補修跡 (雨漏れ点検済みOK)

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☒ CDプレイヤー ☒ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンスルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
北村/新明和	2021 年		

車体No	XZU710-0033292
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	645 cm	221 cm	300 cm

[5 mm] [5 mm] A2 [5 mm] [5 mm]



[5 mm] [5 mm] [5 mm] [5 mm]
[5 mm] [5 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり