

状態表

H 085

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和5年4月	レンジャー	2	レイゾウレイトウ	2KG-FD2ABG	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.25t ワイトベット付 低温冷凍車 左サ イトドア 格納PG Rリアス	5120 cc	2250 kg	7990 kg	2人	外装

車歴		シフト	
事業用		F6	
車検	冷房	燃料	
	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	102085 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10900 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ225/80R17.5 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク200L 240PS 外気22℃時2時間で-12℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>トランテックス V074J 25-12 厚み5.5cm <冷凍機>三菱 ±30℃設定 TDI S50A-L2 <PG>トランテックス 1000kg能力 TRAK10-6495D S2212008769 カートストップ-&サイトガード付 内寸619×231×206 フロアマット&イザ- AM FMラジオ 集中ドアロック ESスタート 電格ミラー フォグランプ ECモーター TRC オートクルーズ ETC バックモニター 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ 運転席エアシート&肘掛付 室内LED灯&センサー付 タイヤ止め2個 サイドマーカー3対 左右路肩灯 右サイド中央ステンレス製工具箱 左開閉式サイドドア 荷室床キーストーン&アルミレール4列(サイドドア欠) 荷室LED灯3個 水抜き穴前後2対

◎ 不具合箇所・注意事項
左サイドR荷室内PGスイッチ付 R門枠中央ジョイント入れ替え ラッシングレール2段&バネ2本 R扉90度ストップ付 ダッシュボードキズ R門枠中央左受けジョイントカ所欠 R側左右内側内溝片ベリ シェルフレーム一部欠 荷室内キズ・へこみ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
トランテックス/三菱			

車体No	FD2AB-133037
登録No	

諸元	長さ	864 cm	幅	249 cm	高さ	326 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

[mm][4 mm] A1 [4 mm][mm]



[6 mm][4 mm] [4 mm][6 mm]
[mm][mm] [mm][mm]

スベア あり ジャッキ なし 工具: なし