

状態表

H 763

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和2年9月	IL7	2	レイトウ	2RG-NPR88AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.85t 高床 ワイドロング 低温冷凍車 左サイドドア 格納PG スタンバイ付	2990 cc	1850 kg	6125 kg	3人	外装

車歴		シフト	
レンタ		FAT	
車検	冷房	燃料	
令和7年9月	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	39763 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/85R16 スタッドレスタイヤ装着 内寸449×200×204 外気30℃時1時間で-10℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F206660 2020年9月 厚み8cm <冷凍機>東プレ ±30℃ XV32LSC-P <PG>極東 1000kg CG1001G-B3MRA2 20T088782N カートストップ-8サイト付 右シャシR&荷室内スイッチコート 右シャシF タンバイ付(コート付) PGモーター付 フロアマット&カバー 社外メモリーナビ 室内蛍光灯 キーレス 左右電格ミラー フォグランプ ETC バックモニター ASR 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ ECONO アイドリングストップ 電動パワーステアリング タイヤ止め2個 サイトマーカ3対 左シャシ中央工具箱 全席ビニールシートカバー付 R席90度スリッパ付 左サイド式サイトドア7箱各入ロカーテン付 荷室LED灯3個 水抜き穴F1対 脱着式仕切扉 ステンレス製ラジックレール2段 床アルミ縞鋼板

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ&1カ所修理必 シャシフレーム一部サビ 右サイドガード曲がり 荷室内キズ


装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☒ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー
後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☒ スタンバイコード ☐ モニター ☒ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ/極東	2020 年		

車体No	NPR88-7009964
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	658 cm	222 cm	313 cm

(mm) (5 mm) A1 (5 mm) (mm)



(6 mm) (6 mm) (6 mm) (6 mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり