

状態表

G 538

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和3年12月	7°0747	2	レイズワイトウイン	2DG-ER1AHG	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
12t 6×2 低温冷凍ウイング R17サス ハイルーフ サブエンジン付	8860 cc	12000 kg	24960 kg	2人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F7	
車検	冷房	燃料	
令和8年8月	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	294538 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
アカ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
13100 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ275/80R22.5 アルミホイール装着 380PS ステンレス製燃料タンク200L×2個 外気32℃時3時間で0℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<三菱> 35℃設定 TUI00SC <トランテックス>箱厚み8cm キャブ ステンレス製左右はしご 内寸960×230×252 フロアマット&バックカバー AM/FMジオ バックモニター ETC 集中トアロック ESスタート 電格ミラー&ヒーター フォグランプ 運転席エアシート&肘掛付 室内LED灯&オーディオ付 別体タコグラフ TMメーター TRC オートクルーズ エコモード 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ タカホスト&ルミアリ5方開 左右路肩灯 左シャシステンレス製工具箱 左右ステンレス製セイコラック2対 左サイドマーカー7個&右5個 ステンレス製ローエンターガバ ステンレス製サイドガード&ポリベン&キャッチ&R扉&カバー 右シャシ中央サブエンジン付&タンバ1付(コード欠) 荷室左右LED灯レール ラックレール2段(28cm 163cm)

◎ 不具合箇所・注意事項
荷室床ステンレス&ポリマーレール4列 荷室水抜き穴1対 ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ クランクRオイルにじみ跡小 左右アオリステッカー跡小 荷室内キズ 右ウイングキャッチ干渉カバー3カ所欠 メインキー&箱キー1本スペアキーなし

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
トランテックス/三菱			

車体No	FR1AH-108969
登録No	

諸元	長さ	1198 cm	幅	249 cm	高さ	380 cm
----	----	---------	---	--------	----	--------

[8 mm] [8 mm] A1 [8 mm] [8 mm]



[7 mm] [7 mm] [7 mm] [8 mm]
[5 mm] [5 mm] [8 mm] [8 mm]

スペア あり ジャッキ なし 工具: なし