

A801

◎ 不具合箇所・注意事項
 ハンドルすれ ダッシュボードキズ
 プラスチックトリム色あせ
 キーレス作動不良
 右シート下コゲ穴 1 カ所 (2mm)
 右シート下コゲ跡 4 カ所 (2mm/3mm)
 F ガラス飛び石表面かけ
 右ドアミラーキズ 右テールレンズ赤ヒビ
 左フラッシュランプレンズヒビ
 E G タペットオイルにじみ跡小

諸元	長さ 468 cm	幅 169 cm	高さ 196 cm
----	-----------	----------	-----------

