

G208

※注意

仕上げ中の為、内容が変わる場合があります。

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年11月	7オート	2	アルミワゴン	2RG-FRR90T2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.7t ワイトベクト付 アルミワゴン Rエアサ	5190 cc	2700 kg	7990 kg	2人	外装

車歴		シフト	
自家用車		FAT	
車検	冷房		燃料
	AAC		軽油
走行区分	走行距離		修復歴
	119208 Km		なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ225/80R17.5
スタッドレスタイヤ装着
燃料タンク200L 210PS
エアディフレクター付 Rエアサス

◎ セールスポイント記入欄

日本7ハーフ DM6 W4D-884
内寸623×241×240
フロアマット&バイザー AM/FMラジオ
キーレス HSA 電格ミラー フォグラブ
ETC バックモニター ASR 消火器1個
アイドリングストップ タイヤ止め2個
車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ
室内蛍光灯&カーテン付 左右路肩灯
運転席エアサスシート サイドマーカ3対
左右セイコーラック 左シャシF工具箱
アルミ製サイドガード&Rフェンダーカバー
左右シャシR3連タイヤチェーンフック
荷室内LED灯3個 床フック5対
ラッシングレール2段 (60・140cm)

◎ 不具合箇所・注意事項

ダッシュボードキズ
Fガラス飛び石表面かけ
左右Rピラーステッカー跡小
シャシフレーム一部サビ
左右サイドガードキズ・ヘコミU2
エアサスベロア小ヒビ
荷室内スリキズ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本7ハーフ			

車体No	FRR90-7135340
登録No	

諸元	長さ	860 cm	幅	249 cm	高さ	347 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]



[7 mm] [7 mm] [7 mm] [7 mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり