

G740

※注意

仕上げ中の為、内容が変わる場合があります。

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和4年5月	フォワード	2	アルミウイング	2RG-FTR90V2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
7.3t ワイドベッド付 アルミウイング Rエアサス	5190 cc	7300 kg	13260 kg	2人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F6	
車検	冷房		燃料
令和8年9月	AAC		軽油
走行区分	走行距離		修復歴
	54739 Km		なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12610 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ265/70R19.5 燃料タンク200L 240PS 純正エアディフレクター付 Rエアサス 内寸622×241×240

◎ セールスポイント記入欄
フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー&ヒーター フォグランプ ASR オートクルーズ 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ バックモニター ドライブレコーダー ETC 室内蛍光灯&カーテン付 タイヤ止め2個 運転席エアサスシート&肘掛 消火器1個 サイドマーカー3対 左路肩灯 左シャシF工具箱 左右セイコラック アルミ製サイドガード 荷室LED灯3個 ステンレス製Rフェンダー 床フック5対 左右シャシR3連タイヤチェーンフック ラッシングレール2段(60, 140cm)

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ シガーライター欠 左ドアミラーキズ Fガラス飛び石表面かけ 右Rバンパーはじカパー一部フレ 右サイドガードキズ小 右Rフェンダーカバーキズ・ヘコミU2 荷室内板スリキズ&アオリ内キズ・ヘコミ 右ウイング中央一部張替え跡 左ウイング全面張替え跡

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー
後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルハフ			

車体No	FTR90-7014577
登録No	

諸元	長さ 861 cm	幅 249 cm	高さ 353 cm
----	-----------	----------	-----------

