

状態表

G 103

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和1年10月	フォワード	2	アルミウイング	2RG-FRR90T2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.25t ワイドベッ付 アルミウイング 格納 PG Rエアサス	5190 cc	2250 kg	7985 kg	3人	外装

車歴	シフト
レンタ	F6
車検	冷房
	AAC
走行区分	走行距離
	51103 Km
燃料	修復歴
軽油	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ225/80R17.5 燃料タンク200L 210PS 純正エアディフレクター付 Rエアサス 内寸623×241×240

◎ セールスポイント記入欄
<箱>日本フルーフ DM6 WDK397 <PG>極東 1000kg CG1002K-B3MRA2 19T070286N カートストップ&サイドガード付 右シャシスイッチコード フロアマット&カバー 社外メモリーナビ ETC ECONO バックモニター ドライブレコーダー タコグラフ HSA 電格ミラー フォグランプ ASR アイドリングストップ 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ 室内蛍光灯&センサー 運転席エアサシ 消火器1個 全席シートカバー付 アルミ製サイドガード&ドアインナーカバー サイドマーク3対&左右路肩灯 左右セイコラック 右シャシ中央3連タイヤチェーンフック 荷室LED灯3個 床フック5対 ラックゲレル2段 (61, 140cm) 荷室入口回転渡し板付

◎ 不具合箇所・注意事項
キーレス作動不良 ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ 左サイドガード一部キズ・ヘコミ アオリヒンジ&R扉バーヒンジサビ シャシフレーム防錆加工済み&一部サビ Rエアサスベロア小ヒビ多 荷室内スリキズ&アオリ内ヘコミ多 箱三面ステッカー跡 エアディフレクターステッカー跡


装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー ☒ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー
後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルーフ/極東			

車体No	FRR90-7146828
登録No	

諸元	長さ	860 cm	幅	249 cm	高さ	347 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

(8 mm) [8 mm] A2 S2 (8 mm) [8 mm]



(8 mm) [8 mm] (8 mm) [8 mm] (8 mm) [8 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり