

管理No. G329

※注意
仕上げ中の為、内容が変わる場合があります。

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年6月	フォード	2	アルミウイング	TKG-FRR90T2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.85tワイドベッド付 R17x240ps	5190 cc	2850 kg	7990 kg	2人	外装

車歴	シフト
自家用車	F6
車検	冷房
令和8年6月	AAC
燃料	軽油
走行区分	走行距離
	79329 Km
修復歴	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
シルバー	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 225/80R17.5
アルミホイール装着 240PS
燃料タンク200L 塩害対策仕様
日本フルハーフ DMS V6H4876
内寸 621×241×251

◎ セールスポイント記入欄
ラッシングレール2段&ベルト2個
左右ステンレス製セイコーラック
荷室LED灯3個 落とし込みフック5対
フロアマット&パイザー キーレス
左電格ミラー&ヒーター エアサスシート
社外メモリーナビ&フルセグ ETC2.0
バックモニター クルーズコントロール
坂道発進補助装置 車線逸脱警報装置
衝突被害軽減ブレーキ ASR
アイドリングストップ フォグランプ
室内蛍光灯&カーテン ビニールシートカバー
サイドマーカー3対 左右路肩灯 導風板
ステンレスフェンダー アルミ製サイドガード
左右R&S3連タイヤチェーンフック 左ジャッキボックス
メッキパーツ 消火器1個 タイヤ止め2個


◎ 不具合箇所・注意事項
室内キズ 左ドアミラーキズ
左右アオリ&リア扉ステッカー跡小中
右アオリ内面キズ、ヘコミ
左アオリ内面キズ、ヘコミ、一部切れ
荷室内パネルキズ、ケズレ
荷室床板キズ
フロアストッパーかけ

装備品			
■パワーステアリング	■パワーウィンド	□サンルーフ	□アルミ
□テレビ	□カーステレオ	□リアスポイラー	□CDプレイヤー
■ナビゲーション	■バックカメラ	□MDコンボ	□ムーンルーフ
■エアバック	□革シート	■ABS	□ワンオーナー
■ETC	□禁煙車	□パワーシート	□4WD
□3列シート	□フルエアロ	□フロアマット	□社外マフラー
■キーレスエントリー			
後送品申告欄			
□新車保証書	□ラジコン	□スタンバイコード	□モニター
□リモコン	□キーレス		
上物メーカー		上物年式	段数
日本フルハーフ			吊り荷重

車体No	FRR90-7119683
登録No	

諸元	長さ 861 cm	幅 250 cm	高さ 362 cm
----	-----------	----------	-----------

[7 mm][7 mm][7 mm][7 mm]

[7 mm][7 mm][7 mm][7 mm]
[7 mm][7 mm][7 mm][7 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり