

管理No. G056

※注意
仕上げ中の為、内容が変わる場合があります。

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和6年12月	キガ	2	ウイング	2PG-CYJ77D	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
13.8t 4軸 ツーデフ アルミウイング R1アサ	9830 cc	13800 kg	25000 kg	2人	外装

車歴	シフト
事業用	AT
車検	冷房
	AAC
走行区分	走行距離
	157056 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
14900 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 245 / 70 R19.5 燃料タンク300L×2個 380PS サイドマーカー5対 左右肩灯LED 左右リア4連タイヤチェーンフック

◎ セールスポイント記入欄
日本フルーフ DV VOK568 内寸 967×240×265 (リア入口 幅234/高258) センターロック付五方開 リア観音扉&90度ストップ付 セイコラック2対 落とし込みフック9対 荷室LED灯4個 ラッシングレール2段 (69cm/150cm) フロアマット&イザキフリー 左電格ミラー/ヒーター/ワイパー アサシート 肘掛け Bluetoothホルダー ETC2.0 バックモニター タコグラフ アドバルブ E/Gターダー デフロック クルーズコントロール 坂道発進補助装置 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ ASR アイドリングストップ LEDヘッドライト/フォグランプ 室内カーテン ホット&クールBOX 消火器1個 タイヤ止め2個 左ジャッキステルス工具BOX Rりん木入れ 右ジャッキFRP製工具BOX メッキパーツ多数

◎ 不具合箇所・注意事項
フロントガラス飛び石かけ 室内キズ シガーライターロック不良 2軸目左フラップ切れ大 左右リア赤フラップ切れ小 導風板A1 リア扉枠A1 リア扉内面キズ 床板スリキズ、ケズレ アオリ内面キズ、ヘコミ、テープ補修跡(右リア) ウイング内板キズ、ケズレ 前立てキズ、ヘコミ 3軸目タイヤ段ベリぎみ スペアタイヤ段ベリ 下回りS1


装備品
■パワーステアリング ■パワーウインド □サンルーフ □アルミ □テレビ □カーステレオ □リアスポイラー □CDプレイヤー □ナビゲーション ■バックカメラ □MDコンボ □ムーンルーフ ■エアバック □革シート ■ABS □ワンオーナー ■ETC □禁煙車 □パワーシート □4WD □3列シート □フルエアロ ■フロアマット □社外マフラー ■キーレスエントリー
後送品申告欄
□新車保証書 □ラジコン □スタンバイコード □モニター □リモコン □キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルーフ			

車体No	CYJ77D-7009700
登録No	

諸元	長さ 1198 cm	幅 249 cm	高さ 378 cm
----	------------	----------	-----------

(8 mm)(8 mm) (8 mm)(8 mm)



(6 mm)(6 mm) (6 mm)(6 mm)
(6 mm)(6 mm) (6 mm)(6 mm)

スペア あり ジャッキ なし 工具: なし