

状態表

H 116

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和4年1月	IL7	2	レザウレイト	2RG-NHR88AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.55t FFL W44 中温冷凍車	2990 cc	1550 kg	4365 kg	3人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F5	
車検	冷房		燃料
令和9年1月	AC		軽油
走行区分	走行距離		修復歴
	83116 Km		なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 195 / 75 R 15

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F218208 <冷凍機>XV22-CC Q -5℃設定 1時間で-2.5℃確認 内寸 305×172×178 (181) 箱厚み5cm 床ステンレス 水抜き穴2個 R観音扉/90度ストッパー付 ラッシングレール1段 (77cm) 庫内LED灯1個 プラスチックすのこ3cm 左サイドスライドドア (82×157) フロアマット&バイザー キーレス 左電格ミラー Bluetoothオーディオ アドブルー 坂道発進補助装置 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ アイドリングストップ LEDヘッドライト フォグランプ ASR サイドマーカー2対
◎ 不具合箇所・注意事項
フロントガラス飛び石かけ 室内キズ 右フロアマット切れ. 穴 ドアミラーキズ 左サイドバンパー. リアバンパーステップサビ 荷室内キズ小 下回りS2 リア. サイド扉鍵回らない(交換必要)

装備品
■パワーステアリング ■パワーウインド □サンルーフ □アルミ □テレビ □カーステレオ □リアスボイラー □CDプレイヤー □ナビゲーション □バックカメラ □MDコンボ □ムーンルーフ ■エアバック □革シート ■ABS □ワンオーナー □ETC □禁煙車 □パワーシート □4WD □3列シート □フルエアロ ■フロアマット □社外マフラー ■キーレスエントリー


後送品申告欄
□新車保証書 □ラジコン □スタンバイコード □モニター □リモコン □キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2021 年		

車体No	NHR88-7002934
登録No	

諸元	長さ 497 cm	幅 187 cm	高さ 281 cm
----	-----------	----------	-----------

[4 mm] [4 mm] [5 mm] [mm]



[4 mm] [3 mm] [4 mm] [5 mm]
[mm] [mm]

スベア なし ジャッキ なし 工具: なし