

状態表

A 987

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年8月	トイエス	2	ヒラ	QDF-KDY231	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.35t FJL Wタイヤ 平ボデー	2980 cc	1350 kg	3415 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F5
車検	冷房
	燃料
	AC
	軽油
走行区分	走行距離
	修復歴
	103987 Km
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
7700 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 175 / 75 R 15 タイミングベルト交換ステッカー張り R 3年4月23日 101412 km

◎ セールスポイント記入欄
内寸 312 × 161 × 38 フロアマット&バイザー 社外オーディオCD キーレス フォグランプ 左シャシR工具箱 アオリ三方上部ゴムカバー付 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ Fガラス飛び石3カ所修理必 左ドアミラーキズ 左右ドアステッカー跡 アオリ三方ステッカー跡 左フェンダーフラップ切れ 荷台板スリキズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスボイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	KDY231-8035506		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 197 cm
----	-----------	----------	-----------

[7 mm] [7 mm] A1 [7 mm] [7 mm]



[7 mm] [7 mm] [7 mm] [7 mm]
[7 mm] [7 mm] [7 mm] [7 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり