

# 状態表

A 339

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年3月	ダッ	2	ワ	LDF-KDY281	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.35t FJL 4WD Sタイヤ 平ボデー	2980 cc	1350 kg	3475 kg	3人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	200339 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
7700円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/75R15 スタッドレスタイヤ装着

◎ セールスポイント記入欄
内寸311×161×38 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 集中ドアロック フォグラмп 左シャシR工具箱 鳥居作業灯1個 Rアオリチェーン2個 アオリ三方上部ゴムカバー付 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ シガーライター欠 ドリンクホルダー壊れ 右シート下はじへたり Fガラス飛び石表面かけ シャシフレーム一部サビ 左Fフェンダーフラップ欠 荷台板スリキズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	KDY281-0013347		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 198 cm
----	-----------	----------	-----------

{ mm} { 5 mm} A1 { 5 mm} { mm}



{ mm} { 5 mm} { 5 mm} { mm}

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり