

状態表

A 144

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成22年5月	キャンター	2	ヒラ	BKG-FE70BS	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t 全低床 標準 平ボデー	2970 cc	2000 kg	4395 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	15
車検	冷房
	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	68144 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8930 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205/65R16 燃料タンク70L

◎ セールスポイント記入欄
内寸311×162×38 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 集中ドアロック EZGO 電格ミラー フォグランプ ドライブレコーダー 荷台床板張替え済み木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルすれ ダッシュボードキズ 右シート下コゲ穴3カ所(1mm1cm) 右シート下切れ1カ所(1cm) Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ&左ケース一部割れ 左右ドアステッカー跡小 左テールレンズヒビ アオリ内板一部反り 荷台板スリキズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング <input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド <input type="checkbox"/> サンルーフ <input type="checkbox"/> アルミ <input type="checkbox"/> テレビ <input type="checkbox"/> カーステレオ <input type="checkbox"/> リアスボイラー <input type="checkbox"/> CDプレイヤー <input type="checkbox"/> ナビゲーション <input type="checkbox"/> バックカメラ <input type="checkbox"/> MDコンボ <input type="checkbox"/> ムーンルーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアバック <input type="checkbox"/> 革シート <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> ワンオーナー <input type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/> 禁煙車 <input type="checkbox"/> パワーシート <input type="checkbox"/> 4WD <input type="checkbox"/> 3列シート <input type="checkbox"/> フルエアロ <input type="checkbox"/> フロアマット <input type="checkbox"/> 社外マフラー <input type="checkbox"/> キーレスエントリー			
後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書 <input type="checkbox"/> ラジコン <input type="checkbox"/> スタンバイコード <input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> リモコン <input type="checkbox"/> キーレス			
上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	FE70BS-570474
登録No	

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 197 cm
----	-----------	----------	-----------

